KIT DE RÉPARATION VIS DE SERRAGE D’INJECTEUR POUR MERCEDES CDI, 9 PCS

RÉFÉRENCE : **405.0800** EAN : **4042146768846**



- idéal pour aléser les vis de serrage d’injecteur arrachées
- méthode de réparation simple à mettre en œuvre
- permet de réparer le filetage endommagé de vis de serrage M6 x 1,0
- Il n'est pas nécessaire de retirer le couvercle et le joint de la vanne
- avec forêt, outil de centrage et douille de filetage
- Gain de temps et d'argent
- Coffret robuste en matière plastique

Code EAN	4042146768846
Utilisation (marque)	Mercedes Benz
Pièces dans le set	9 pièces
Poids	464 g

	RÉF	EAN	PRODUIT
	405.0801	4042146795460	**Outil de centrage**
	405.0802	4042146795477	**Foret en spirale 6 mm**
	405.0803	4042146795484	**Foret étagé M8**
	405.0804	4042146795491	**Taraud M8**
	405.0806	4042146795507	**Jeu de douilles de filetage M8, 5 pcs**
	405.0807	4042146795514	**Aide au vissage**