

Pour garantir des découpes d'une qualité irréprochable et une productivité optimale, il est essentiel de contrôler régulièrement l'état d'usure de vos consommables. En inspectant et en remplaçant vos consommables à temps, vous préservez non seulement la performance et la longévité de votre torche, mais vous assurez aussi une excellence opérationnelle et une fiabilité sans faille à chaque utilisation.

MONTAGE DE LA TORCHE



CONTENU DES COFFRETS

	Courant	Générateurs	1 Électrode	2 Diffuseur	3 Tuyère	4 Buse
TPT-25 (070721)	25 A	Easycut 25 Easycut K25	040168 (x3)	040175 (x1)	040212 (x3)	040282 (x1)
TPT-35 (080782)	35 A	Easycut 30 FV Easycut K35 PFC	040168 (x3)	040175 (x1)	080799 (x3)	040282 (x1)
TPT-40 (039957)	30 > 45 A	Easycut 40	040168 (x3)	040175 (x1)	040212 (x3)	040236 (x1)

