

Pour garantir des découpes d'une qualité irréprochable et une productivité optimale, il est essentiel de contrôler régulièrement l'état d'usure de vos consommables. En inspectant et en remplaçant vos consommables à temps, vous préservez non seulement la performance et la longévité de votre torche, mais vous assurez aussi une excellence opérationnelle et une fiabilité sans faille à chaque utilisation.

MONTAGE DE LA TORCHE



CONTENU DES COFFRETS

| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
|--------------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-------------|--|
| | Courant | Générateurs | Diffuseur | Électrode | Tuyère | | Buse | Patin | |
| MT-125 (039537) | 45 > 85 A | Cutter 105 CT Neocut 105 Neocut 125 | 039131 (x1) | 039155 (x3) | 039162 (x3) | 45 A | 039216 (x1) | 039230 (x1) | |
| | | | | | 039179 (x3) | 65 A | | | |
| | | | | | 039186 (x3) | 85 A | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| MT-125 (064720) | 85 > 105 A | Cutter 105 CT Neocut 105 Neocut 125 | 039131 (x1) | 039155 (x3) | 039186 (x3) | 85 A | 039216 (x1) | 039230 (x1) | 45/85 A |
| | | | 039148 (x1) | | 039193 (x3) | 105 A | 039223 (x1) | 039247 (x1) | 105/125 A |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------------|--|
| MT-125 (039544) | 105 > 125 A | Neocut 125 | 039148 (x1) | 039155 (x3) | 039193 (x3) | 105 A | 039223 (x1) | 039247 (x1) | |
| | | | | | 039209 (x1) | 125 A | | | |