



KIT REPARATION TURBOBUSE

CALIBRE 045

CODE 510582

TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Température max :	100°C
Raccord entrée :	F 1/4"	Matériau insert :	Ceramique
Packagé :	NON	Ref. Kit de Rechange :	510579

EN SAVOIR DAVANTAGE