



KIT REPARATION TURBOBUSE

CALIBRE 110

CODE 510670



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	400 bar	Température max :	100°C
Raccord entrée :	F 1/4"	Matériau insert :	Ceramique
Packagé :	NON	Ref. Kit de Rechange :	510578

EN SAVOIR DAVANTAGE